



COMMISSIONE GEOTECNICA

VISITA AL CANTIERE DI BASALDELLA (UD) DI SISTEMAZIONE DELL'INTERSEZIONE DELLE VIABILITA' MINORI CON LA TANGENZIALE DI UDINE

Si è tenuta il giorno giovedì 21 ottobre la visita al cantiere di Basaldella (UD) di sistemazione dell'intersezione delle viabilità minori con la Tangenziale di Udine.

A giudizio dei componenti della Commissione che vi hanno partecipato essa ha fornito ottimi spunti di analisi, permettendo l'approfondimento di nuove tecniche di esecuzione in particolare nella realizzazione di berlinesi di pali secanti mediante la tecnica SPM (Secant Piling Method) o CSP (Cased Secant Piling).

Prima dell'accesso all'area di cantiere il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ha edotto tutti i partecipanti sui pericoli insiti nel sito, al fine della massima sicurezza dei visitatori.

In seguito i tecnici della ditta esecutrice I.CO.P. S.p.A. hanno fornito ampie spiegazioni sulle metodiche di realizzazione consentendo successivamente di osservare l'attività di esecuzione direttamente in cantiere.

Si riportano alcune immagini delle operazioni di cantiere che si ha avuto la possibilità di osservare.



L'area di cantiere in oggetto con, sullo sfondo, le macchine per la realizzazione dei pali trivellati con camicia continua rotante



Il treno di esecuzione di un palo trivellato
betoniera – macchina di pompaggio – macchina per l'esecuzione del palo



Posizionamento di una gabbia di armatura all'interno del palo in cls ad avvenuta
realizzazione dello stesso